

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

Singep S.A.S

### PLACA

OJZ061

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas OJZ061 objeto del avalúo fue inspeccionado en el municipio de Pitalito.

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

21 de junio de 2020

### FECHA DEL INFORME

25 de junio de 2020

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo Singep S.A.S para el proceso de Estado Actual.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

## Contenido

ASPECTOS GENERALES .....	1
SOLICITANTE DEL AVALUO .....	1
PLACA .....	1
LOCALIZACION.....	1
FECHA DE INICIO DE CUSTODIA .....	1
FECHA DE INSPECCION.....	1
FECHA DEL INFORME.....	1
OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO .....	1
MARCO LEGAL.....	1
1. DESCRIPCION DEL BIEN .....	3
1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD.....	3
1.2. PROPIETARIO DEL BIEN .....	3
1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN.....	3
1.4. ESTADO DEL BIEN .....	3
1.5. ACCESORIOS .....	4
1.6. ESTADO LLANTAS .....	4
2. FORMACION DEL VALOR .....	4
2.1. ALCANCE.....	4
2.2. METODOLOGIA VALUATORIA.....	5
2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR.....	5
3. MEMORIA DE CÁLCULO.....	5
4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO.....	5
4.1. CODIGO FASECOLDA .....	5
4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA .....	6
4.3. TABLA DE VALORES .....	6
4.4. DEFINICIONES.....	6
5. AVALÚO (Valor Liquidación).....	7
6. IDENTIFICACION TÉCNICA .....	7
7. VIGENCIA DEL AVALÚO .....	8

## 1. DESCRIPCION DEL BIEN

### 1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa OJZ061, del organismo de tránsito del municipio de Pitalito.

### 1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10013936298 aparece como propietario del bien Empresa de Servicios Publicos de Pitalito del vehículo de placas OJZ061. Sin prenda.

### 1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	OJZ061
Clase	CAMION
Marca	CHEVROLET
Línea	FVR
Tipo de Carrocería	RECOLECTOR COMPACTADOR
Modelo	2017
Color	BLANCO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	2PSJ-8000kgs
Peso bruto Vehicular (Kg)	17000
Peso Vacío Vehicular (kg)	5274
Peso Mermado (kg)	3956
Cilindraje (cm³)	7790
Kilometraje	68890
Servicio	OFICIAL
N° Chasis	9GDFVR34XHB021997
N° Serie	9GDFVR34XHB021997
N° Motor	6HK1-684796




### 1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	96%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%      60%      90%      100%

Deficiente      Aceptable      Optimo

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta reclamación la página web de Fasesolda.
- El vehículo presenta:
  - **En parte delantera:** Parachoques con rayones.
  - **En parte izquierda:** Puerta con rayones.
  - **En parte trasera:** Espaldar cabina con rayones.
  - **En parte derecha:** Puerta con rayones.
- Presenta rayones leves en piezas de latonería, pintura con golpes de piedra
- Presenta carrocería especial tipo recolector con focos de oxidación interna.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación, sistema aire acondicionado y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta póliza SOAT vigente hasta el día **17/07/2020**.
- Se sugiere realizar alistamiento óptimo antes de poner en marcha el automotor.

### 1.5. ACCESORIOS



### 1.6. ESTADO LLANTAS

Estado Llantas vehículo pesado					
Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Ejes	Operativa	Reemplazo	Ejes	Operativa	Reemplazo
Eje 1	1	0	Eje 1	1	0
Eje 2	2	0	Eje 2	2	0
Eje 3	0	0	Eje 3	0	0
Repuesto			Total, Operativas		7
Repuesto	1	0	Total, Cambio		0

Estado del vehículo: Favorable.

Inspección física realizada por: Los Dujos Pitalito

## 2. FORMACION DEL VALOR

### 2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.



## 2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es por valor de reposición a nuevo, con valor depreciado, tanto para chasis, carrocería y accesorios.

## 2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

Vehículo con focos de suciedad, se inspecciona a domicilio, por lo cual se dificulta la revisión visual en parte inferior, se evidencia equipo especial tipo recolector instalado en chasis.

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.
- De acuerdo con la inspección y al estado general del equipo, se asume que requiere revisión y mantenimiento general para su puesta en servicio.

## 3. MEMORIA DE CÁLCULO

CLASE	FECHA MATRICULA	FECHA CÁLCULO	VIDA ÚTIL USADA (meses)	VIDA ÚTIL PROBABLE (meses)
CAMION	12/05/2017	25/06/2020	38	240
VALOR REPOSICIÓN	VALOR ACTUAL			
\$ 278.030.000	\$ 186.501.134			

La tabla anterior comprende el valor del vehículo a nuevo, donde se establece una vida útil probable de 240 meses (20 años). Para ubicar el valor razonable, se tiene en cuenta la fecha de matrícula del vehículo.

CLASE	FECHA MATRICULA	FECHA CÁLCULO	VIDA ÚTIL USADA (meses)	VIDA ÚTIL PROBABLE (meses)
CARROCERIA	29/04/2017	25/06/2020	38	180
VALOR REPOSICIÓN	VALOR ACTUAL			
\$ 466.651.164	\$ 274.188.358			

La tabla anterior comprende el valor del vehículo a nuevo, donde se establece una vida útil probable de 180 meses (15 años). Para ubicar el valor razonable, se tiene en cuenta la fecha de matrícula del vehículo.

## 4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

### 4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas OJZ061 es el **01611147** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

#### 4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

#### 4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	01611147
Valor Razonable Automotor	\$186.501.134
Valor Razonable Carrocería	\$ -
Valor accesorios o Adecuaciones	\$274.188.358
Factor demérito (0) (-)	\$ 0
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$1.438.700
Valor Llantas (-)	\$ 0
Valor pintura (-)	\$487.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.287.000
Índice de reparabilidad mínimo (%)	0,7%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

#### 4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de Reparabilidad Mínimo:** Es el porcentaje mínimo probable sobre el valor razonable, por el cual el bien objeto de valuación, tendría que incurrir en gastos para estar en condiciones normales de operación.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO (Valor Liquidación)

***El avalúo del bien es de \$457.476.792 Pesos M/Cte.***

***Son: cuatrocientos cincuenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos M/Cte.***

***El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No aplica M/Cte.***

***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No aplica M/Cte.***

## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**German David Galvis Rivas**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

C.C. 1.014.251.981

**RAA:** AVAL-1014251981

[analista.evaluador1@colserauto.com](mailto:analista.evaluador1@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	0JZ061
Fecha Servicio:	23/06/2020 5:22:10 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	0JZ061
Fecha Servicio:	23/06/2020 5:22:10 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	25/06/2020	<b>Hora:</b>	01:46

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	OJZ061
<b>Marca:</b>	CHEVROLET
<b>Línea:</b>	FVR [2]
<b>Clase:</b>	CHASIS
<b>Tipo Carrocería:</b>	PANEL 2 EJES
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	7790
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	SINGEP SAS
<b>Id Solicitante:</b>	900232722
<b>Fecha Informe:</b>	23/06/2020
<b>Centro de Validación:</b>	LOS DUJOS PITALITO
<b>Ciudad de Expedición:</b>	PITALITO

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	9GDFVR34XHB021997
<b>Número de Serie:</b>	9GDFVR34XHB021997
<b>Número de motor:</b>	6HK1-684796
<b>Tipo de servicio:</b>	OFICIAL
<b>Modelo:</b>	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS

**Observaciones Generales**


---

Responsable Central de Control Técnico

